



Megrendelő:

Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság
Közületi Beruházó Vállalat
Budapesti Területi Elhelyezési Igazgatóság
Magyar Honvédség Repülőfőnökség

Műszaki adatok:

Repülőtéri burkolatok állapotvizsgálata

Tervezés ideje: 1978-1992

Szolgáltatások:

- Teherbírásmérés
- Felületi állapotvizsgálat
- Egyenetlenség vizsgálat
- Csúszósurlódás vizsgálat
- Felületi szilárdság vizsgálat
- Szakvélemény készítés

Az 1970-es évek közepe óta végzetünk állapot vizsgálatokat. Először csak a burkolat felületén lévő hibákat térképeztük fel és ezek összesítése alapján készültek el a szakvélemények. Az idők folyamán a vizsgálatok kiegészültek statikus teherbírás, felületi egyenetlenség, csúszósurlódás, felületi szilárdság mérésekkel.

A szakvélemények részben rekonstrukciós feladatokat támasztottak alá, részben az elkészült rekonstrukciók állapotát voltak hivatottak rögzíteni. Munkáinknál felhasználtuk az ICAO ajánlásait, a tudományos kutatások eredményeit, és a kapcsolatos szakirodalmat.